

- stenový panel s výplňou PUR so skrytým upevnením (zámkom)
- nosná oceľová konštrukcia QRO100*5

- podlaha z kompozitných dosiek hr. 28 mm
- nosný AL rošt hr. 40 mm
- navrhovaná oc. konštrukcia

Priečny rez, M1:50



Detail riešenia podlahy, M1:15

Pozn.: Existujúca oceľová konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov ošetrená opieskovaním a následne protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Nová oceľová konštrukcia bude po zrealizovaní všetkých zvarov ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Výplne otvorov, prvky oplechovania a spojovacie prvky budú v rámci dodávky sendvičových panelov.
Výplne otvorov je potrebné zamerať počas realizácie priamo na stavbe.
Všetky výkresy medzi sebou súvisia.

Č. VÝKRESU **30**

Ing. arch. Ján KUBINA architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU	**ING. ARCH. JÁN KUBINA**
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	**Velín - priečny rez**