

DOM BYTOVÝ, nárožný exteriér

Č. ÚZPF: 881/0

Predpokladaný rozsah na reštaurovanie a rekonštrukciu výtvarných a architektonických prvkov exteriéru hlavnej - západnej fasády.

Rozsah predpokladaných prác je navrhnutý v zmysle vypracovaného Reštaurátorského návrhu - Návrh na reštaurovanie 2014 (akad. soch. Ivan Škandík, akad. soch. Dušan Hagara).

Reštaurátorské práce budú nadväzovať na realizované rekonštrukčné stavebné práce úpravy priečelia celej západnej fasády, ***hlavne v spodnej časti fasády:***

- demontáž obkladových kamenných platní,
- stavebná úprava okenných otvorov, dverí, príprava na rekonštrukciu kvádrovania,
- bosáže v spodnej časti v zmysle rekonštrukcie Návrhu na reštaurovanie (stavebná firma).

Predpokladaný rozsah reštaurátoriských prác:

- odstránenie sekundárnych a zvetraných omietkových úprav, odstránenie sekundárnych úprav a očistenie štukovej ornamentálnej výzdoby,
- rekonštrukcia spodných soklových omietkových plôch – kvádrovani,
- rekonštrukcia omietkových plôch vrchnej časti,
- rekonštrukcia architektonických článkov – omietkových a štukových plôch,
- reštaurovanie – rekonštrukcia ornamentálnej a reliéfnej štukovej výzdoby.

Vonkajšie omietkové plochy / vrchná plocha fasády – mechanické odstraňovanie, čistenie, oplach vodou, spevnenie omietkových plôch (Keim Fixatív), vyrovnanie omietkových plôch - jadrová omietka, štuková vonkajšia omietka - povrchová úprava, zapracovanie plôch.

Štukatérske práce / spodná časť, soklové časti – rekonštrukcie celej soklovej časti bosáže - prípravné práce, šablóny jednotlivých prvkov bosáže, kovové konštrukcie, odlievanie niektorých častí, tahanie niektorých častí priamo na fasáde, vrchné časti - okenné šambrány, rímsy, ornamentálna a reliéfnna štuková výzdoba (miestami značne členitý povrch), mechanické, chemické čistenie, oplach vodou, spevnenie štukových plôch - náter, podlepenie uvoľnených plôch, plastické

rekonštrukcie chýbajúcich častí (dotmelením, odliatím nových kusov), montáž rekonštruovaných častí, farebné zjednotenie všetkých štukových prvkov.

Podkladové farebné nátery na celej ploche fasády (zjednocovací náter Keim, Kontakt plus).

Záverečná farebná úprava na celej ploche fasády (silikátová farba Keim – farebný odtieň podľa jednotlivých farebných plôch) podľa Návrhu na reštaurovanie – farebná rekonštrukcia (farebný náter 2x).

Celá plocha – vrchné a spodné poschodie bez otvorov okien a dverí (*vid grafická príloha Návrh na reštaurovanie, návrh rekonštrukcie celej plochy fasády, grafické prílohy – návrh tvarového a farebného riešenia č. 17...*) je cca 246 m². To by mala byť meraná pohľadovo rovná plocha. Táto plocha, však nie je rovná plocha! Je tu množstvo viac a menej vystúpených polo plastických častí - rímsy, okenné ostenia, v spodnej časti výrazne plastická – bosáž, plastické časti - kuželky, ornamentálna výzdoba.

V rámci vykonaného reštaurátorského výskumu zameranie jednotlivých prvkov bolo vykonané (doložené v dokumentácii Reštaurátorský návrh/Návrh na reštaurovanie 2014 vid grafické prílohy č.1 -7..).