



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	PRIEVIDZA
	1.4-4994-2018/55051	Ing. Rešetová/0465179713 Ing. Kobela/0465179652	3.4.2018

## Vec

**Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi**- stanovisko k žiadosti o vysvetlenie zo dňa 23.03.2018

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky „**Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi**“ zverejnenej vo Vestníku č. 50/2018 zo dňa 12.03.2018 pod značkou 3478 - WYP .

K žiadostiam uvádzame nasledovné:

### Otázka č.1:

V návrhu ZoD v čl. 3 bode 3.1 je uvedené: „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa výzvy, predloženej ponuky, predmetnej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia č. SÚ 2016/5152/895-2 zo dňa 5.10.2016.

Vzhľadom na to, že súťažné podklady neobsahujú stavebné povolenie, žiadame VO o doplnenie stavebného povolenia do SP alebo vylúčenie znenia „...a stavebného povolenia č. SÚ 2016/5152/895-2 zo dňa 5.10.2016...“ z bodu 3.1 ZoD.

### Odpoveď 1 :

*Verejný obstarávateľ doplní stavebné povolenie do súťažných podkladov.*

*V prílohe zasielame stavebné povolenie č. SÚ 2016/5152/895-2 zo dňa 5.10.2016.*

### Otázka č.2:

V objekte SO 02 vo výkrese č.4 výstuž základových pásov v tab. výkaz výstuže pri strmienkoch č.2 (7ks priem. 10 mm, L=3350 mm) je uvedená dĺžka spolu 23,45 m čo je iba na 1 mb ale základy majú celkovú dĺžku 75 m.

Žiadame VO o opravu množstva vo výkaze výmer SO 02 pol. č.15 (správne množstvo 1,531 tony)

### Odpoveď 2 :

*Verejný obstarávateľ opravil v objekte SO 02 vo výkrese č. 4 Výstuž základových pásov - počet strmienkov, pol. č. 2 a vo výkaze výmer pol. č. 15 (správne množstvo 1,531 tony).*

*V prílohe zasielame opravený výkaz výmer k objektu SO 02 a výkres č. 4 Výstuž základových pásov.*

**Otázka č.3:**

V objektoch SO 01 pol.č.25-27, SO 02 pol. č. 25-27 (Bet. štandardný žľab š. 150) a SO 06 pol. 42,43 (BG žľab) je nesúladi výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a prílohou č.4-7 výpis žľabov. Žiadame VO o zosúladienie výkazu výmer s projektovou dokumentáciou.

**Odpoveď 3 :**

*Verejný obstarávateľ odstránil z výkazu výmer k objektu SO 01 pol. č. 25-27 a k objektu SO 02 pol. č. 36-38, v ktorých nemajú byť uvedené žiadne betónové žľaby, pretože sú uvedené vo výkaze výmer k objektu SO 06 Kanalizačná prípojka. Verejný obstarávateľ zosúladi výkaz výmer s projektovou dokumentáciou.*

*V prílohe zasielame opravený výkaz výmer k objektu SO 01 a k objektu SO 02.*

**Otázka č.4:**

Vo výkaze výmer objektu SO 06, pol. č. 34 Tvárnica – betónová žľabovka TBM 62 – 15 chýba pre danú materiálovú položku osadenie.

Žiadame VO o doplnenie položky pre osadenie betónovej žľabovky do výkazu výmer.

**Odpoveď 4 :**

*Verejný obstarávateľ doplnil položku pre osadenie betónovej žľabovky vo výkaze výmer k objektu SO 06 Kanalizačná prípojka v časti Rúrové vedenie pol. č. 25.*

**Otázka č.5:**

Vo výkaze výmer objektu SO 06 k pol. č. 30 Montáž revíznej šachty z PVC-U DN 400 (5ks) je nesúladi s materiálovými položkami č. 31 (1ks) a 32 (1ks) a s prílohou č.4-8 výpis šachiet – PVC-U (vo výkaze výmer chýba šachta DN 600).

**Odpoveď 5 :**

Verejný obstarávateľ zjednotil počet šachiet a upravil ho vo výkaze výmer k objektu SO 06 Kanalizačná prípojka.

**Otázka č.6:**

V projektovej dokumentácii objektu SO 05 je šupatko DN 80 so zemnou súpravou, ktoré vo výkaze výmer objektu SO 05 chýba.

Žiadame VO o zosúladienie výkazu výmer.

**Odpoveď 6 :**

*Verejný obstarávateľ doplnil šupatko DN 80 so zemnou súpravou, poklop šupátkový do výkazu výmer k objektu SO 05 Vodovodná prípojka.*

***Z dôvodu zistenia aj ďalších nezrovnalostí predkladáme nové zadanie výkazu výmer k objektu SO 05 Vodovodná prípojka a k objektu SO 06 Kanalizačná prípojka, ktoré nahrádza pôvodné.***

S pozdravom

JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta